



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В Липецкой области в связи с частичным обрушением понтонной переправы через реку Дон организована доследственная проверка (ВИДЕО)



Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в связи с частичным обрушением понтонной переправы через реку Дон в районе села Замятино в Липецкой области организована доследственная проверка.

По предварительным данным следствия, сегодня, около 10 часов утра, при движении груженого щебнем автомобиля «Скания» по понтонной переправе через реку «Дон», произошло обрушение ее металлической части в воду.



Официальный сайт

Западное межрегиональное
следственное управление на транспорте
Следственного комитета Российской Федерации

В соответствии с представленными документами следствию, масса груза составляла свыше 20 тонн, что более чем в два раза выше разрешенной.

В результате происшествия пострадавших нет, угрозы окружающей среде не фиксировалось.

Следователи Воронежского следственного отдела на транспорте произвели осмотр места происшествия, переправы, транспортного средства, опросили водителя, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и ущерба.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

17 Ноября 2021

Адрес страницы: <https://zmsut.sledcom.ru/news/item/1629749>